

Le immagini dell'insicurezza

Una nuova tipologia di ponte su ruote.

Bolzano, 11 Nov - Più volte le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no hanno presentato attività lavorative eseguite mediante l'utilizzo di "ponti su ruote anomali":

- E' comodo perché lo puoi spostare...
- Ha 4 ruote, viene utilizzato per lavorare in quota, ma non è un "trabattello"
- Ponte su ruote o piattaforma mobile elevabile? Questo il problema.....

e le fotografie di oggi si allacciano allo stesso filone.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CS0A179] ?#>

I lavori di potatura di una siepe vengono svolti da un solerte addetto che, per raggiungere i punti più alti della siepe stessa, non trova altra soluzione che posizionarsi direttamente sulle sponde del proprio mezzo di lavoro.

Foto Gallo Matteo

01



Foto Gallo Matteo

02



Il rischio scivolamento è in agguato, con conseguenze fisiche e lesioni che potrebbero essere anche notevoli.

Attività sicuramente ben pianificata dal punto di vista lavorativo, ma altrettanto mal pianificata dal punto di vista della sicurezza.

Ed anche i D.P.I. si caratterizzano per la loro totale assenza.

Si ringrazia il sig. Matteo Gallo per le immagini.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: [SICURELLO.no](#) : **l'evidenza dei mancati infortuni**.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it