

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3917 di venerdì 16 dicembre 2016

Le immagini dell'insicurezza

Attività promiscue sul marciapiede.

Roma, 16 Dic - Ancora una volta le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi si soffermano su procedure di lavoro scorrette che coinvolgono, loro malgrado, gli inconsapevoli utenti.

Durante dei **lavori sulla facciata di alcuni edifici**, i lavoratori utilizzano senza alcuna regola il marciapiede antistante gli edifici stessi.

Due le situazioni simili immortalate nelle fotografie e che testimoniano lo svolgimento di attività in quota eseguite su trabattelli posizionati direttamente sul marciapiede e senza l'adozione di alcun tipo di limitazione al transito dei pedoni o di protezione dei medesimi.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACA901] ?#>



I rischi sono vari:

- inciampo nelle ruote o negli stabilizzatori del trabattello,
- urti contro gli elementi strutturali del trabattello,
- caduta di materiali (od anche dei lavoratori vista la modalità di montaggio del trabattello che sicuramente non corrisponde agli schemi tipo del produttore),
- difficoltà di transito per disabili,
- scivolamento sul telo di polietilene posizionato per non sporcare il marciapiede.






Nel secondo caso (foto 05 e 06), all'ostacolo determinato dalla presenza del trabattello, si aggiungono anche i materiali depositati dagli espositori dell'attiguo mercato rionale.

Ed all'incolpevole pedone non resta che fare lo slalom e sperare.



Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it