

Le immagini dell'insicurezza

La cassa sospesa.

Trento, 13 Gen - Con il nuovo anno riprendiamo il tradizionale appuntamento del venerdì con le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no.

Le fotografie di oggi sono state scattate alcuni mesi fa. Lungo la viabilità pubblica una gru fa bella mostra al margine di un cantiere. Durante il fine settimana, a cantiere non presidiato, l'usanza è quella di agganciare e sollevare in alto la cassa contenente le attrezzature di lavoro, operazione spesso fatta dalle imprese per cercare di impedire il furto dei materiali.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD018] ?#>



Peccato che nell'esempio della foto, in considerazione del posizionamento della gru a ridosso della pubblica via e della necessità di lasciare "sfrenata" la rotazione del braccio della gru stessa, la rotazione del braccio, causata dal vento, porti il container a posizionarsi sulla proiezione del marciapiede attiguo al cantiere.

Ricordiamo che è buona norma che i carichi sospesi non sorvolino le aree pubbliche se non vengono adottate specifiche precauzioni (es. presenza di movieri che sospendono il traffico veicolare od il passaggio di persone). Nel caso in esame la rottura della fune di sollevamento (magari particolarmente sollecitata dalle oscillazioni del carico indotte dal vento) avrebbe come conseguenza la caduta della cassa e del suo contenuto sulla sottostante viabilità e su eventuali ignari passanti.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it