PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 3952 di venerdì 17 febbraio 2017

Le immagini dell'insicurezza

Pericoli e rischi nello spostamento di un container.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0329] ?#>

Bolzano, 17 Feb - Un container posizionato in modo non certamente idoneo e con un operaio sul tetto è la fotografia iniziale della sequenza delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi.



Già da solo questo scatto illustra una serie di inosservanze alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di potenziali pericoli per il lavoratore, ma purtroppo non ci si ferma a questo primo momento e quelli successivi mostrano una situazione ancora più grave.

Un furgone con gru è piazzato all'esterno della recinzione e l'operatore della gru si prepara a spostare il container in una posizione più idonea (foto 02).



Dopo un primo spostamento, l'operaio, stando ancora sul tetto, si accinge a riagganciarlo alle catene per posizionarlo meglio (foto 03)



Probabilmente il furgone tende a sbilanciarsi ed a sollevarsi (non sembra che siano stati posizionati gli stabilizzatori) ed allora un terzo addetto decide di fare da *contrappeso* (foto 04).



Da sottolineare che l'operatore della gru, rimane posizionato nella zona a rischio ribaltamento del mezzo e perciò con elevato rischio di schiacciamento, mentre il lavoratore che era sul tetto si mette in sicurezza (?), posizionandosi - sempre in equilibrio precario - su una catasta di elementi di ponteggio.

Nonostante il furgone sia sempre più sbilanciato, la manovra continua ed il terzo operatore protrae il suo impegno nel tentativo di bilanciamento (foto 05).



Le manovre continuano con l'alternarsi dell'operatore in quota che si sposta più volte tra il container e la catasta a lato (foto 06 ? foto 07).





Alla fine l'unica considerazione da fare è che forse l'assenza di molti dei D.P.I. necessari è il "male minore".

Si ringrazia il sig. Matteo Gallo per le immagini.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it