PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4148 di Venerdì 22 dicembre 2017

Le immagini dell'insicurezza: tutti a tavola

Quando spariscono le "vie di fuga" nelle feste natalizie...

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CSA109] ?#>

Brescia, 22 Dic - Siamo in **periodo natalizio** ed è abbastanza tipico che il numero di pranzi e cene nei **ristoranti** sia maggiore rispetto ad altri periodi.

A questo punto, per il ristoratore non si può non cogliere l'occasione propizia. Certamente non sono i tempi migliori per fare i pignoli rifiutando commensali e tavolate di ospiti ed allora ogni spazio è buono per allestire tavoli imbanditi.

E le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi sono proprio dedicate a questo tema e a come in molti casi vengano utilizzate anche le vie di fuga e le aree a ridosso alle uscite di sicurezza per posizionare tavoli, sedie e persone.


1
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO



Naturalmente il massimo afflusso è direttamente proporzionato alla riduzione delle vie di fuga, un connubio non certamente sicuro, ma chi lo dice ai Clienti che in caso di emergenza la via va sgomberata immediatamente?


3
USCITA DI EMERGENZA COLLEGATA AD UN SISTEMA DI ALLARME USARE SOLO IN CASO DI PERICOLO
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO



Riprendendo il testo dei cartelli appesi sulle porte: "...usare solo in caso di pericolo", verrebbe invece da dire: "se si riesce... usare solo in caso di pericolo".



Vabbè è Natale e dobbiamo essere tutti più buoni ed allora anche SICURELLO.si si adegua ed augura a tutti Voi i migliori auguri di buone feste.



Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.