PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4173 di Venerdì 09 febbraio 2018

Le immagini dell'insicurezza

Cosa ci insegna il montaggio dell'insegna?

Brescia, 9 Feb - Di primo acchito, focalizzando l'attenzione sulla prima fotografia delle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi, si potrebbe avere qualche dubbio sul posizionamento della scala portatile appoggiata al palo dell'insegna da installare.

La stabilità non è il massimo e, almeno all'apparenza, nessuno la sta tenendo al piede. Il lavoratore stesso non è certamente posizionato correttamente e di DPI (come sempre) nemmeno l'ombra.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0507C] ?#>

Ma allargando la visuale lo sconcerto ci assale: i tre lavoratori stano eseguendo l'attività di montaggio "tranquillamente" posizionati sul tetto del loro furgone.

Che dire "prassi scorretta" che ci insegna come è facile sottovalutare pericoli e rischi, rischiando veramente di farsi male.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it