PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4198 di Venerdì 16 marzo 2018

Le immagini dell'insicurezza: ha perso le gambe!

Una bella raccolta di insicurezza sotto a un unico piano di lavoro!

Brescia, 16 Mar - Visto dall'alto il *classico* ponteggio da intonacatore sembra essere realizzato anche bene, con tavoloni in legno e stranamente nessun pannello tipo armo o pedana dei ponteggi.

Ma se appena appena si decide di guardare nella parte bassa le soprese negative non mancano di certo.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Ed ecco allora una carrellata di immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no:

- Cavalletti privi di gambe (ovvero sospesi in aria)
- Prolunghe che, anziché avere i previsti fermi, sono tenute in posizione da:
    - Ferri di armatura
    - Ganci a verme di ponteggi
    - Barre filettate
    - Chiodi
    - Filo di ferro (però *grosso*)
    - Elementi metallici non ben definiti


1
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


2
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


3
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


4
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


5
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO


6
LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA
© SICURELLO.SI & SICURELLO.NO



Che dire? Una bella raccolta di insicurezza sotto ad un unico piano di lavoro!

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it