

Le immagini dell'insicurezza: ponte su ruote o PLE?

Più che un ponteggio, si tratta di un ponte su ruote o un'anomala PLE.

Brescia, 23 Nov - Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi arrivano dalla vicina Svizzera e ci mostrano un ponteggio installato *direttamente* su un furgone.





Sicuramente la situazione non è delle più sicure, basta vedere le modalità di "bloccaggio" del ponte con fasce legate direttamente al supporto porta-materiali posteriore del mezzo e delle controventature che "spingono" verso la sponda sponda laterale.

Come indicato nel titolo, il dubbio e l'amara considerazione è che più che un ponteggio, si tratti di un ponte su ruote o un'anomala PLE. Questo il dubbio, la certezza invece è che non si tratta di un'opera provvisoria sicura.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0328] ?#>

Come già fatto in passato è necessario precisare che la pubblicazione di queste fotografie sconta l'ottica della normativa italiana in materia, non è infatti assodato che nei singoli Stati le norme in materia di sicurezza sul lavoro siano analoghe a quelle italiane, ma ciò non toglie che le foto pubblicate rappresentano situazioni che - indipendentemente dalla normativa presente nella singola nazione - non sono adeguate a tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Si ringrazia il Geom. Gianluca Ferraro Restagno per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it