

Le immagini dell'insicurezza: quando manca qualcosa


Il clima avverso è l'ultimo dei problemi: la totale incoscienza di chi sta eseguendo la lavorazione di movimentazione del materiale potrebbe causare seri danni!

Brescia, 15 Nov - Dalle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi, la giornata sembra non essere delle migliori, il cielo è grigio e inizia a far freddo. Allora bisogna fare in fretta e portare il materiale da posare al piano di lavoro. Probabilmente però il clima *avverso* è l'ultimo dei problemi della situazione mostrata in fotografia: il problema vero è la scarsa o totale incoscienza di chi sta eseguendo la lavorazione di movimentazione del materiale.



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

Ed allora guardiamo nel dettaglio la situazione:

- Un carrello elevatore a braccio telescopico con forche,
- Un *bancale* di materiale,
- Un addetto alla movimentazione del materiale stesso.

Ed il problema è la "fusione" dei tre elementi sopra indicati con l'addetto alla movimentazione del materiale, posizionato sulle forche assieme al bancale e sollevato in quota per eseguire la propria attività.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0653] ?#>

I dubbi sono come sempre tanti:

- mancata progettazione di questo aspetto della sicurezza all'interno del cantiere?
- mancata conoscenza delle procedure di lavoro (sempre che ci siano)?
- comodità di trasporto del materiale (magari anziché trasportarlo a mano lungo una scala viene considerata più comoda questa procedura)?
- mancata presa di coscienza dei rischi a cui il lavoratore si sta esponendo?
- mancata conoscenza di obblighi e divieti?
- mancata vigilanza e controllo da parte dei vari soggetti che dovrebbero vigilare e controllare (in primis i datori di lavoro ed i preposti)?
- Mancata formazione o formazione solo formale e non efficace?

• ...

Non sappiamo dove sia ubicato questo cantiere, quello che sappiamo è che ancora una volta una situazione di questo tipo rientra a pieno titolo nelle immagini dell'insicurezza - l'evidenza dei mancati infortuni.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it