

## Le immagini dell'insicurezza: spiderman

*La presenza di ostacoli ed elementi a terra può comportare, in caso di caduta, dei danni fisici rilevanti al lavoratore, anche se l'altezza del piano di calpestio è ridotta.*

Brescia, 8 Mar - Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi afferiscono a una tipica situazione che vede un operatore impegnato in lavori per lui abbastanza abituali, svolti ad un'altezza non elevata, ed utilizzando una piccola scala/sgabello.

Nulla di eccezionale se non il fatto rilevate che riguarda l'altezza insufficiente della scala ed allora l'operatore si posiziona con i piedi sull'elemento di coronamento superiore della scala stessa esponendosi ad un elevato rischio di sbilanciamento e relativa rovinosa caduta.





## LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO<sup>SI</sup> & SICURELLO<sup>NO</sup>

Le altezze sono ridotte, ma la presenza di ostacoli ed elementi a terra potrebbero comportare, in caso di caduta, dei danni fisici rilevanti al lavoratore.


Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0328] ?#>

A volte queste situazioni vengono sottostimate, esponendo gli addetti a rischi inutili e non correttamente percepiti, basterebbe un po' di attenzione e l'utilizzo di attrezzature idonee, anche perché gli eroi invincibili e che non si fanno mai male esistono solo nella fantasia.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).