

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4239 di Venerdì 18 maggio 2018

Le immagini dell'insicurezza: un bagno fuori stagione

Nelle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi i componenti da aggregare ci sono tutti, quello che difetta sono però le quantità!

Brescia, 18 Mag - La buona "ricetta" per il calcestruzzo prevede di miscelare sabbia-ghiaia, cemento ed acqua e nelle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi i componenti da aggregare ci sono tutti, quello che difetta sono però le quantità: forse di acqua ce n'è troppa ed allora il rischio è che il calcestruzzo non risulti idoneo.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0328] ?#>

L'unico rimedio per evitare che sabbia e cemento si mescolino a troppa acqua sarebbe quello di far sì che l'operaio con la carriola non cada nel canale transitando su una passerella improvvisata, poco stabile e certamente inadatta all'utilizzo che ne viene fatto.

Ed in questo modo si eviterebbe non solo il rischio per il calcestruzzo, ma anche quello ? molto più evidente - per l'operatore.

Foto Matteo Gallo

1



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

Foto Matteo Gallo

2



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

Si ringrazia il sig. Matteo Gallo per le immagini.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: [SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons.](#)

www.puntosicuro.it