

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4249 di Venerdì 01 giugno 2018

Le immagini dell'insicurezza: un cartello inutile

Un po' più di attenzione è certamente necessaria.

Brescia, 1 giu - La chiusura di un marciapiede comporta sempre dei disagi per l'utenza, nonché l'obbligo di presegnalare tale chiusura.

Nelle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi viene evidenziata una situazione nella quale chi ha posizionato il cartello segnaletico non si è minimamente posto il problema relativo al suo significato e alle relative conseguenze: i pedoni, raggiunto il punto dove trovano l'informazione di spostarsi sul lato opposto, se decidono di attraversare la strada... si trovano un bel guardrail metallico che impedisce l'accesso al marciapiede posto a destra.

1



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}

2



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© **SICURELLO^{SI}** & **SICURELLO^{NO}**



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© **SICURELLO^{SI}** & **SICURELLO^{NO}**



Un po' più di cura ed attenzione, posizionando la segnaletica all'altezza di un passaggio pedonale utilizzabile, avrebbe evitato che i pedoni, superato il cartello e raggiunto il punto dove il marciapiede risulta interrotto, debbano tornare indietro di circa 80-100 mt. per poter attraversare la strada.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0384] ?#>

Certamente un giovane non avrebbe problemi, ma una persona anziana o non perfettamente deambulante, tra tornare indietro o raggiungere la propria meta, purtroppo sceglierebbe di proseguire camminando sulla strada e rischiando l'investimento.

Un po' più di attenzione a questi aspetti è certamente necessaria.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it