PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 3942 di venerdì 03 febbraio 2017

Le immagini dell'insicurezza: un rimorchio bizzarro

Rimorchio agricolo o forestale?

Brescia, 3 Feb - Non capita tutti i giorni trovarsi in "coda" dietro ad una sega a nastro che viaggia tranquilla su una strada statale.



Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD024] ?#>



Ma a volte capita anche questo e le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no hanno proprio immortalato questa attrezzatura che in versione "rimorchio" scorrazzava impunita sulle strade della periferia bresciana, tra centri urbani e zone industriali.





Di dispositivi di "sicurezza e segnalazione" stradale (luci di posizione, frecce, stop, catarinfrangenti) naturalmente nemmeno l'ombra, ma anche dei dispositivi di "sicurezza" relativi al pregresso o futuro utilizzo non si vede traccia.



Che dire, un traino speciale che forse non è adatto per percorrere strade regolarmente aperte al traffico (non credo proprio che quello della foto abbia il necessario certificato di idoneità tecnica/omologazione ad essere utilizzato come rimorchio stradale).

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Responsabile Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it