

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 24 - numero 5165 di Martedì 17 maggio 2022**

# **Storie di infortunio: le forbici e la matassa**

*La storia di un infortunio accaduto all'interno di uno stabilimento di lavorazioni tessili di dipanatura filato: come è avvenuto l'incidente, le cause e come si sarebbe potuto evitare.*

*Pubblichiamo la storia "Le forbici e la matassa" (a cura di Giampiero Bondonno, Marco Berrino, servizio PreSAL dell'ASL BI) tratta dal repertorio delle "Storie d'infortunio" rielaborate dagli operatori dei Servizi PreSAL delle ASL piemontesi a partire dalle inchieste di infortunio, e raccolte nel sito del Centro regionale di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte (Dors).*

*La conoscenza delle dinamiche infortunistiche non è sufficiente per comprendere aspetti di contesto, in particolare quelli organizzativi, che sempre più frequentemente ricorrono tra le cause di un evento. Un approccio basato sullo studio di caso, che trasformi le inchieste infortuni in "storie" narrate dagli operatori che hanno svolto l'indagine, può consentire la comprensione dei fattori che hanno indotto il realizzarsi o il permanere di una situazione di rischio permettendo la formulazione e condivisione di soluzioni preventive.*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0330] ?#>

## **Le forbici e la matassa**

**Luogo:** Piemonte

**Comparto produttivo:** tessile

**Esito:** Anna, un'operaia di 53 anni, ha subito la subamputazione di quattro dita della mano destra.

**Dove è avvenuto:** all'interno di uno stabilimento di lavorazioni tessili di dipanatura filato.

## Cosa si stava facendo

Anna svolgeva un giro di controllo delle macchine quando ha notato che un aspo di una delle testate di lavoro di una dipanatrice era scarico di materiale.

## Descrizione infortunio

Anna, con una matassa sul braccio destro, si è chinata a raccogliere le forbici che le erano cadute a terra, avvicinandosi troppo alla parte inferiore della dipanatrice. La matassa, ghermita dalla macchina, si è aggrovigliata sull'albero di rotazione e, stringendo sempre di più la mano destra di Anna, le ha provocato importanti lesioni.


## Come prevenire

Predisporre protezioni alle parti delle macchine in cui si trovano organi in movimento; effettuare corsi di formazione per l'addestramento dei lavoratori al fine di consentire lo svolgimento del lavoro in sicurezza; predisporre un Documento di Valutazione dei Rischi che comprenda tutte le mansioni e le attrezzature dell'azienda.

## Leggi la storia completa

[DORS ? Storia di infortunio "Le forbici e la matassa" \(pdf\)](#)

Fonte: [Dors](#)



Licenza [Creative Commons](#)

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)